

PIGNONS	PLATEAUX														PIGNONS
	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	
12	8,53	8,71	8,89	9,07	9,24	9,42	9,60	9,78	9,95	10,13	10,31	10,49	10,67	10,84	12
13	7,88	8,04	8,20	8,37	8,53	8,70	8,86	9,02	9,19	9,35	9,52	9,68	9,84	10,01	13
14	7,31	7,47	7,62	7,77	7,92	8,07	8,23	8,38	8,53	8,68	8,84	8,99	9,14	9,29	14
15	6,83	6,97	7,11	7,25	7,39	7,54	7,68	7,82	7,96	8,11	8,25	8,39	8,53	8,67	15
16	6,40	6,53	6,67	6,80	6,93	7,07	7,20	7,33	7,47	7,60	7,73	7,87	8,00	8,13	16

Vive la piste avec
WABCARBON !



PIGNONS	PLATEAUX														PIGNONS
	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	
12	8,39	8,57	8,74	8,92	9,09	9,27	9,44	9,62	9,79	9,97	10,14	10,32	10,49	10,66	12
13	7,75	7,91	8,07	8,23	8,39	8,55	8,71	8,88	9,04	9,20	9,36	9,52	9,68	9,84	13
14	7,19	7,34	7,49	7,64	7,79	7,94	8,09	8,24	8,39	8,54	8,69	8,84	8,99	9,14	14
15	6,71	6,85	6,99	7,13	7,27	7,41	7,55	7,69	7,83	7,97	8,11	8,25	8,39	8,53	15
16	6,29	6,43	6,56	6,69	6,82	6,95	7,08	7,21	7,34	7,47	7,61	7,74	7,87	8,00	16

Vive la piste avec
WABCARBON !

